



## 関西空港駅での天井ボードの落下について

2018年12月5日（水曜日）午後10時11分頃、関西空港駅 4番線 起点方ホーム端付近の線路上に天井ボードが落下しました。

### 1. 発生日時

2018年12月5日（水曜日）午後10時11分頃

### 2. 発生場所

関西空港駅 JR 西日本ホーム 4番線 起点方ホーム端上の天井

### 3. 概況

12月5日、午後10時11分頃、4番線 起点方ホーム端付近の線路上に天井ボード及びボード枠が落下しました。お怪我をなされたお客さまは、おりませんでした。また、ボード枠が架線に接触しましたが、架線設備等の損傷はありませんでした。

この影響により、JR 西日本 関西空港線及び南海電鉄 空港線が一時運転を見合わせました。ご利用のお客さまには多大なご迷惑をおかけしました。

### 4. 落下物

天井ボード（下張り材1枚 約1.8m×約0.9m 重さ約14kg、上張り材1枚 約0.6m×約0.3m 重さ約6kg）、ボード枠

### 5. 原因と今後の対応

原因は、消火配管からの漏水事象により水が溜まり、天井ボードが吸水し重量が増加したこと及び強度低下により落下したものと推定されます。

落下した天井ボード周辺を12月6日未明に点検を実施し、他に落下のおそれのある天井ボードは発見されませんでした。今後は、駅構内の天井全ての点検と配管からの漏水の点検を実施してまいります。また、詳細な原因究明を行ったうえで、必要な対策を実施し、再発防止に努めます。

（お問い合わせ先）

新関西国際空港株式会社 技術・安全部

TEL 072-455-4007



落下した天井部分



落下したボード



落下したボード枠